



超音波撃退機

メンテナンスできていますか？

Evasi(エバジー)
超音波簡易
チェッカー

測定画面

暖かい日が増えてきましたが、いかがお過ごしでしょうか。そろそろ虫やネズミが動き出す時期です。

一度建物の中に入ってしまうと厄介なネズミには、超音波撃退機を設置して対処しているところが増えていきます。対象であるイエネズミは冬眠しないので、年中動き回ります。そのため、超音波撃退機の設置は時期を選ばず有効です。

ところで、超音波撃退機から発せられる超音波はヒトの耳では聞き取りにくい音なので、本当に機械が作動しているのか…と心配になることはありませんか。超音波撃退機の故障の原因となるのは「湿気」「粉塵・ホコリ」「配線の不具合」です。これまでにあった故障としては、モーターの中に粉が入り込むことによって不具合が起こった例や、配線

が直角になって断線していた例などがあります。このような不具合が起こらないように超音波撃退機もメンテナンスが必要です。そして、機械がきちんと作動しているかは、超音波チェッカーを使って確認しましょう。月に一回チェックすることが理想ですが、難しい場合は半年に一回はきちんと作動しているか、何らかの要因で機械が傾いたり、機械が

本来の場所から動いてしまうことで超音波が意図しない方向に飛んでいないか、を確認することをおすすめします。

超音波撃退機を設置してから何年もメンテナンスできてない…ということも多いのではないのでしょうか。せっかく設置しているのに動いていなければもったいないですね。当社では、超音波チェッカーを常備しておりますのでお気軽にご相談ください。

清掃
方法

超音波撃退機も清掃計画に組み込み、月に1回は清掃しましょう！
(粉の舞いやすい場所や、屋外に設置している機械は清掃頻度を上げましょう。)

【前面】

- ・スピーカー部分
- ① 乾いた布や綿棒等で埃や粉塵を拭きとる。
- ② ①で取り切れなかった微細な埃や粉塵などはエアダスターを軽く吹いて飛ばす。
- ※ スピーカー部分に埃や粉塵が溜まるとスピーカー部の詰まりにより音が遮られ、故障の原因にもつながります。



【背面】

- ・接続ケーブル、
- ・ACアダプター部分
- ・電源スイッチ部分
- ① ② 前面同様
- ③ ケーブル類はヨレていないか、被覆が破れていないかを確認する。
- ※ 前面以上に埃が内部に入りやすい箇所になるため注意が必要。ケーブルのヨレ等は断線の原因になります。

今月の
豆知識

お茶の話

「お茶」と聞いてみなさんは何茶を思い浮かべますか。お茶にはいろいろな種類があり、人によって好みも様々です。お茶には日本茶（緑茶）、中国茶、紅茶などの種類があり、日本茶の中にも煎茶、玉露、番茶、玄米茶などの種類があります。中国茶には烏龍茶やジャスミン茶、プーアル茶、紅茶にはダージリン、アッサム、セイロン、ニルギリなどの種類があります。これらはすべてチャノキという種類の植物の葉から作られます。摘んだ葉をすぐに加熱処理して不発酵のものが緑茶、摘んだ葉を少しの間静置し、半分発酵させたものが烏龍茶、摘んだ葉を長期間放置し、十分に発酵させたものが紅茶です。日本でも紅茶の製造がおこなわれていた時期がありますが、他国の紅茶には価格も品質も劣っていたことで、

現在日本で作られるお茶のほとんどが緑茶です。

紅茶を淹れたときに濃く渋くなってしまったという経験はありませんか。お茶は淹れる水にも影響されやすく、ヨーロッパではポットに茶葉を入れ、冷めないようにポットにティーコージーをかけ、時間をかけて抽出して飲みますが、日本の軟水では短時間で紅茶の成分が抽出されてしまうので、同じようにすると濃くなってしまいます。日本の軟水に合うのはまろやかな口当たりの緑茶で、茶葉をお湯に浸し続けることはせず、小さな茶碗に一回で注ぎきれぬ量のお湯で飲むのが理想です。

いろいろな「お茶」を飲んで自分の一番を探してみるのも良いですね。

